

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Victoria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-3824-43	FECHA:	30/09/2024



Foto1: para Instalación de tubería de aguas negras.



Foto 2: Sustitucion de llaves de chorros



Foto 3: Reparacion de Malla galvanizada



Foto 4: Reparacion de planchas de concreto de patio



Foto 5: sustitucion de sistema electrico,



Foto 6: Sustitución Barandas de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CRE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Victoria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-3824-43	FECHA:	30/09/2024



Foto1: estado actual del techo.



Foto 2: Sustitucion de Vidrios.



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4: Reparación de canales



Foto 5: sujecion y mantenimiento puerta de sanitario.




Foto 6: Sustitución Barandas de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

