

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tojpac Nuevo Horizonte Aldea Sujachay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0018-42	FECHA:	23/09/2024



Foto 7: Sustrucción de vidrios



Foto 8: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 9: Sustrucción de piso cerámico



Foto 10: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 11: Mantenimiento a portones de metal



Foto 12: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tojpac Nuevo Horizonte Aldea Sujchay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0018-42	FECHA:	23/09/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de chapa



Foto 4: Sustitución de puerta



Foto 5: Sustitución de puerta de servicios sanitarios



Foto 6: Sustitución de portón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo P