

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0047-43	FECHA:	17/12/2024




Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada Aluzinc Calibre 26 módulo 1



Foto 2 Sustitución de estructura de Soporte de Madera, por metal; módulo 1



Foto 3: Sustitución de vidrios de ventanas, módulo 1




Foto 4: Sustitución de Canal de pvc, módulo 1




Foto 5: Sustitución de Plafoneras, módulo 1



Foto 6: Reparación de cableado eléctrico, módulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

