

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	San Marcos	MUNICIPIO	Tacana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM Cantón Chichum	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Cantón Chichum, Aldea Cunlaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-07-0365-43	FECHA	18/09/2024



Foto1: Cambio de lamina y costaneras de la cocina escolar



Foto 2: Sustitucion de puertas de sanitarios



Foto 3: sustitución de indoro



Foto 4: sustitucion de depórito de agua



Foto 5: sustitución de pintura, en interiores y exteriores en el modulo



Foto 6: Sustitución de plancha

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo

