

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Cienaga, Aldea Chequin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0379-43	FECHA:	30/04/2024



Foto 1: Reparación de ventana



Foto 2: Sustitucion de ventana



Foto 3: Sustitucion de techo



Foto 4: Sustitucion de techo



Foto 5: Sustitucion de techo





Foto 6: Pinturas exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Cienaga, Aldea Chequin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0379-43	FECHA:	30/04/2024



Foto7: Pinturas exteriores e interiores



Foto 8: Reparacion de plancha




Foto 9: Reparacion de plancha





Foto 10: Pinturas Exteriores



Foto 11: Pinturas Exteriores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 