

ESTABLECIMIENTO:

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS	PREVIO X	DURANTE		POSTERIOR	
DEPARTAMENTO:	San Marcos		MUNICIPIO:	Tacaná		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. La Libertad		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sujchay		
CÓDIGO DEL	12-07-2850-43		FECHA:	26/02/2024		



Foto1: Sustitucion de lamina por lamina troquelada, sustitucion de caportes de lamina por lamina troquelada, sustitucion de elementos de fijacion, sustitucion de estructura de soporte de madera por metal.




Foto 2: Sustitucion de canal de PVC, sustitucion de bajada de agua pluvial de metal por tuvo PVC y sustitucion de soporte o pescante de metal para canal.




Foto 3: Sustitución de inodoros (seis)



Foto 4: Sustitucion de mingitorio (uno)




Foto 5: Sustitucion de grifos (cuatro)



Foto 6: Reparacion de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar posición de tualizar el número de hojas.

Firma y sello de

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. La Libertad	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sujchay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-2850-43	FECHA:	26/02/2024
Foto1: Sustitucion	de puertas de piso de torta de concreto	Foto 4:	cion e instalacion de ventana/balcon de metal
Foto 5: Observación: Si es necesa	rio se pueden agrega de la granda de la companya de	Foto 6:	OTIGIAL RUSS