



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta "Kaibil Balan"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Pin Pin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-3816-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 1: sustitución de lamina por lamina troquelada zinc calibre 26, aula 1, 2 y 3=198 mts. por que esta deteriorada y gotea en el tiempo de lluvia



Foto 2: Sustitución de soporte de madera por metal de las Aulas 1, 2 y 3= 120 mts. por que la madera ya nom esta en condición unos ya estan quebradas



Foto 3: sustitucion de lamina por lamina troquelada zinc calibre 26, Cocina= 56 mts2. por que esta quebrada y cae agua sobre los niños en clase



Foto 5: Sustitucion de torta de cemento por piso antideslizante Baño= 35 mts2. por deterioro y se muestra en la foto



Foto 6: Instalacion de azulejo en pared rustica por que esta deterioradas



Sustitucion de 3 Inodoros por estar en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

