

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Canibalillo Chiquito, Aldea el Rosario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-5304-43	FECHA:	01/10/2024



Foto 1: Cambio de techo por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitucion de Piso de torta de concreto




Foto 3: Reparacion de Repello y cernido de paredes



Foto 4: Sustitucion de Puertas de Metal






Foto 5: Sustitucion de Puerta de metal de Baños



Foto 6: Sustitucion de Piso por piso de Granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
