

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Canibalillo Chiquito, Aldea el Rosario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-5304-43	FECHA:	28/11/2024



Foto1: Cambio de techo por lamina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustitucion de Piso de torta de concreto




Foto 3: Reparacion de Repello y cernido de paredes



Foto 4: Sustitucion de Puertas de Metal



Foto 5: Sustitucion de Puerta de metal de Baños



Foto 6: Sustitucion de Piso por piso de Granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

*Diana Pineda*

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



*Jiménez*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

