



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio los Olivos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-0014-43	FECHA:	01/10/2024



Foto 1: La lamina del techo de la escuela se encuentra deteriorada por lo que se pretende cambiar para evitar la filtración de agua de lluvia.
Medidas: 21mts. Largo por 11.5 de ancho equivalente a 42 laminas en



Foto 2: Pintura del edificio escolar de 5 modulos, ya que se encuentra deteriorada. Equivalente a 318 mts.



Foto 3: Cuneta para drenar el agua ya que el agua se enpila por las fuertes lluvias. Cantidad 36 metros.



Foto 4: Cuneta para drenar el agua ya que el agua se enpila por las fuertes lluvias. Cantidad 36 metros.



Foto 5: Sustitución de piso liso por piso cerámico ya que el actual ya esta deteriorado y agrietado, equivalente a 165 metros cuadrados.



Foto 6: Sustitución de piso liso por piso cerámico ya que el actual ya esta deteriorado y agrietado, equivalente a 165 metros cuadrados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]
Firma y Sello del Presidente de la GPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.