



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Toniná, Aldea Chocabj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-0016-43	FECHA:	14/05/2024



Foto1: Pintura en la parte interna y externa de la escuela y colocación de un Timbre.



Foto 2: Pintura en la parte interna de los sanitarios



Foto 3: Pintura interna del edificio escolar y falta de iluminación por deterioro de sistema eléctrico.



Foto 4: Pintura externa del edificio escolar.



Foto 5: Techo en mal estado y oxidado. (Cocina)



Foto 6: Colocación de carrileras de block, repello de pared y ambiente de cocina muy bajo, se desea mejorar la altura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la COPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Toniná, Aldea Chocabj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-0016-43	FECHA:	20/05/2024



Foto7: Sanitarios en mal estado.



Foto 8: Pila en mal estado.



Foto 9: Estado actual de puertas. Puertas de madera por metal.



Foto 10: Estados de ventanas, cambiar ventanas de madera a metal.



Foto 11: Piso de cocina torta de concreto, por facilitar limpieza se hace colocación de piso cerámico.




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPI	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--