



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
SISTEMA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SIBINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PIE DE LA CUESTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-0017-43	FECHA:	JUEVES 28 DE NOVIEMBRE 2024



Foto1: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES, 400 m2.



Foto 2: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC, CALIBRE 26. UN TOTAL DE 209 M2



Foto 3: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS (LIJADO, SUGECIONES, Y APLICACIÓN DE PINTURA) 4 PUERTAS DE TES AULAS Y DIRECCIÓN



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA 11 M2 (8 VENTANAS DE 3 AULAS Y DIRECCIÓN)



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO UN TOTAL DE 171 m2 (3 AULAS, DIRECCIÓN Y PATIO)






Foto 6: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) INCLUYE CHIMENEAY PLANCHA DE METAL 1 UNIDAD

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familiares



Firma y Sello Director Centro Educativo
