
CÓDIGO DEL

ESTABLECIMIENTO:

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS	PREVIO X	DURANTE		POSTERIOR	
DEPARTAMENTO:	San Marcos		MUNICIPIO:	Sibinal		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural N	Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El N	Malacate, Aldea San Andrés Cheoj	-

FECHA:



12-08-0393-43

Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzic calibre 26. un total de 12 M2.



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal,un total de 347.50 m2.



Foto 3: Mantenimiento a estructura, total 1 puerta.



Foto 4: Sustitución de vídrios, un total de 28 unidades



Foto 5: Sustitución de balcones de metal, un total de 15 M2.



Foto 6: Sustitución de piso de cemento por piso cerámico, un total de 95 M2.

Observación: Si es necesario se pueden agr tualizar el número de hojas Firma y sello

Firma y Sello Director Central Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Malacate, Aldea San Andrés Cheoj	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-0393-43	FECHA:	Martes 1 de octubre de 2024	



Foto7: Reparación de cuneta de concreto, un total de 10 ML



Foto 8: Pintura en muros interiores y exteriores, un total de 500 M2



Foto 9: Reparación de muro perimetral de block, un total de 47.5 M2



Foto 10: Sustitución de piso de tierra por torta de cemento, un total de 60





Foto 12: Sustitución de estufa rural, un total de 2 unidades.



Firma y Sello Director Canaro Educativo Público