



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea San Andrés Cheoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-0400-43	FECHA:	01/10/2024




Foto 1: Sustrucción de techo y estructura de metal en cocina escolar,



Foto 2: Sustrucción de 2 planchas de leña en mal estado



Foto 3: Sustrucción de puerta de cocinapor desgaste, no abre ni cierra bien



Foto 4: Sustrucción de pila por filtro de agua y es demaciado pequeña



Foto 5: Sustrucción de valcones improvisados por unos mejores



Foto 6: sustitucion de valcones por peligro inminente, ya se quiere caer.

Observación:  Se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea San Andrés Cheoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-0400-43	FECHA:	01/10/2024



Foto 7: Sustitución de inodoros por desperfectos y fuga de agua



Foto 8: Repello en paredes para que no filtre la humedad



Foto 9: repello en la pared para que no pase humedad



Foto 10: pintura en pared por desgaste




Foto 11: pintura para tres modulos de dos y tres aulas




Foto 12: pintura por desgase

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público