



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibial
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Andrés Cheqj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-0400-43	FECHA:	23/11/2024



Foto1: Sustitución de INODOROS EN BAÑOS ESCOLARES




Foto 2: Restauración de paredes




Foto 3: Repello en muros de pared en cocina escolar



Foto 4: Pintura en paredes de edificios escolares



Foto 5: pintura en paredes




Foto 6: Pintura en paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibial
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Andrés Cheoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-0400-43	FECHA:	23/11/2024




Foto 1: Sustitución de techo y estructura de metal



Foto 2: Sustitución de plancha en cocina escolar terminada




Foto 3: SUSTITUCION DE PUESRTA DE COCINA ESCOLAR




Foto 4: SUS TITUCIÓN DE PILA EN COCINA ESCOLAR



Foto 5: SUSTITUCION DE BALCONES EN VENTANAS DE LA ESCUELA



Foto 6: SUSTITUCION DE BALCONES EN VENTANA DE ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

