

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chcabj.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-5409-45	FECHA:	Miércoles 18 de septiembre de 2024



Foto1: Proceso de sustitución de lámina por lámina troquelada Aluzinc, calibre 26. Un total de 653 M2.



Foto 2: Proceso de stitución de piso por piso granito, un total de 160 m2.



Foto 3: Proceso de reparación de sistema eléctrico: sustitución de lámparas de 2X40; sustitucion de interruptores, reparacion de cableado electrico y sustitucion de ducto electrico +accesorios.




Foto 4: Proceso de pintura en muros exteriores e interiores.




Foto 5: Proceso de mantenimiento a puertas y balcones(lijado, sujecioneas, aplicación de pinturas)



Foto 6: Proceso de sustitucion de vidrios y mantenimiento de balcones de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro

