

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Linda Vista	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Linda Vista, Santa Lucia Talux
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0019-43	FECHA	20/10/2024



Foto 1: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque), Sustitución de tapadera sanitario



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 de aulas, Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada de aulas



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 5. Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en cocina, Sustitución de elementos de fijación en cocina. Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal en cocina



Foto 6: Sustitución de muro perimetral de madera por block en cocina, Reparación de columnas de madera por concreto en cocina, Instalación de block en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Com. Cu. M. S. L.
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público