

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea San Juan Bullaj	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Juan Bullaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0030-43	FECHA:	23/02/2024




Foto1: Sustitución de lamina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de vidrios




Foto 3: Sustitución de inodoro




Foto 4: Sustitución de lamina por lámina troquelada aluzinc calibre 26








Foto 5: Pintura de exteriores e interiores y Reparacion de piso de torta de concreto



Foto 6: Pintura de exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
	

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea San Juan Bullaj	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Juan Bullaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0030-43	FECHA:	23/02/2024




Foto7: Sustitución de grifos




Foto 8: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal




Foto 9: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal





Foto 10: Sustitución de lámparas tipo led




Foto




Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OMP




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

