

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Esquipulas Chemuc	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Esquipulas Chemuc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0045-43	FECHA:	17/09/2024




Foto 1: Sustrución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustrución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Fabricacion e instalacion depuertas de metal en modulos




Foto 4: Fabricacion de puerta de metal en baños



Foto 5: Sustrución de vidrios




Foto 6: Fabricacion e instalacion de balcoes de hierro en ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Esquipulas Chemuc	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Esquipulas Chemuc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0045-43	FECHA:	17/09/2024



Foto 7: Pintura en muro exteriores e interiores



Foto 8: Reparacion de tubo hg y malla galvanizada

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

