

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserio Nuevo Laureles, Aldea san Juan Bullaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-5447-43	FECHA:	23/02/2024




Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina aluzinc troquelada calibre 26



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 3: Sustitución de puerta




Foto 4: Sustitución de vidrios







Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto: Reparación de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORF		 Firma y Sello Director Centro Educativo P. P.	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Laureles, Aldea San Juan Bullaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-5447-43	FECHA:	23/02/2024



foto 7: Sustitucion de puerta




Foto 8: Sustitución de sanitarios







Foto 9: Sustitucion de pila de cemento de dos lavaderos



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OIRIA 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--