

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Villa Nueva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0419-43	FECHA:	7/10/2024



Foto 1: Sustitución de lamina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, sustitución de elementos de fijación



Foto 2: Estructura de soporte de madera por metal



Foto 3 Sustitución de balcones de metal



Foto 4: Sustitución de puertas



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia 	 Firma y Sello Director Centro Educativo 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------