

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Caserío San Francisco	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Francisco Aldea Tochosh
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-2852-43	FECHA:	14/10/2024



Foto 1: Lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 sustiuda por la anterior




Foto 2: Sustituido capote de lámina para lámina troquelada por el anterior




Foto 3: Lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 sustiuda por la anterior



Foto 4: Lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 sustiuda por la anterior




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Winn Omm Romel</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA</p> 	<p><i>Enrique Romel</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	--