



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Cinco de Mayo, Aldea Tuiquia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cinco de mayo, Aldea Tuiquia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-5307-43	FECHA:	29/11/2024





Foto1: Colocacion de lámina zinc y puertas



Foto 2: Levantado de paredes de block



Foto 3: fundición de columnas de hierro y concreto



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

carlos covez

Firma y sello del Presidente



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Cinco de Mayo, Aldea Tuiquia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cinco de mayo, Aldea Tuiquia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-5307-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.



Foto 4: Puertas de metal en baños y sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26



Foto 5: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.




Foto 6: Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y detallar el número de hojas.

Carlos Chavez

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

