

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TEJUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS LAURELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0015-43	FECHA:	25/04/2024




FOTO 1. SUSTITUCION DE PUERTAS



FOTO. SUSUTITUCION DE PUERTA




FOTO 3. SUSTITUCION DE VENTANA



FOTO 4. SUSTITUCION DE VENTANA



FOTO 5 SUSTITUCION DE PISO.




FOTO 6 SUSTITUCION DE PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mauricio Aguilar
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.


Osvaldo Pérez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TEJUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS LAURELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0015-43	FECHA:	25/04/2024




FOTO 7. PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES






FOTO 8. PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 9. SUSTITUCION DE INODOROS



FOTO 10. SUSTITUCION DE INODOROS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mauricio Aguilar
Firma y sello del Presidente de la DPF



Osvaldo Pérez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

