

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|
| DEPARTAMENTO: | San Marcos | MUNICIPIO: | Tejutla |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Julen |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-10-0471-43 | FECHA: | 11/11/2024 |



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 4: Sustitución de canal de pvc



Foto 5: Reparación de bajada de agua plubial, tubo PVC 4"



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de fotos.

| | |
|--|---|
| <p><i>[Firma]</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> | <p><i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|--|---|

