



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Esquipulas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0481-43	FECHA:	15 de noviembre de 2024



Foto 1: Sustitucion de lamina troquelada calibre 26 por lamina acanalada




Foto 2: Sustitucion de Capotes por capotes de lamina aluzinc




Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Foto 4: Mantenimiento de puertas de metal




Foto 5: Sustitución de Chapas que estan descompuestas



Foto 6: Sustitución de ventanas de madera por ventanas de metal, más vidrio

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ALDEA ESQUIPULAS
SAN MARCOS

Firma y sello de la OPF

[Handwritten Signature]
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA ESQUIPULAS
DIRECCIÓN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Esquipulas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0481-43	FECHA:	15 de noviembre de 2024



Foto7: Sustitución de vidrios en ventanales de metal por deterioro



Foto 8: Mantenimiento de balcones (lijar, cepillar, pintar, reparar)



Foto 9: Sustitución de piso de cemento liquido



Foto 10: Sustitución de canal de metal por canales de lamina aluzinc calibre 24 con sujetadores



Foto 11: Sustitución y reparación de bajadas de agua pluvial con tubo PVC



Foto 12: Sustitución de accesorios inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Esquipulas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0481-43	FECHA:	15 de noviembre de 2024



Foto 13: Sustitución de tapaderas sanitario




Foto 14: Sustitución inodoro



Foto 15: Fabricación e instalación de balcones para protección del aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la A.P.F. San Marcos



Firma y Sello Director Centro Educativo Público