



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Esquipulas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0481-43	FECHA:	02 de diciembre de 2024



Foto 1: Sustitucion de lamina troquelada aluzinc Módulo 1



Foto 2: Sustitucion de Capotes por capotes de lámina aluzinc Módulo 1



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal en corredores de la escuela. Módulo 3



Foto 4: Mantenimiento de puertas de metal en 9 clases y 6 baños. Módulo 4



Foto 5: Sustitución de Chapas en puertas de 3 clases. Módulo 4






Foto 6: Sustitución de ventanas de madera por ventanas de metal, más vidrio en un aula. Módulo 5

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPR



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Esquipulas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0481-43	FECHA:	02 de diciembre de 2024



Foto 7: Sustitución de vidrios en ventanales. Módulo 1



Foto 8: Mantenimiento de balcones en 9 clases. Módulo 6



Foto 9: Sustitución de piso de cemento liquido por cerámico. Módulo 1 y 2




Foto 10: Sustitución de canal de metal por canales de lamina aluzinc calibre 24 con sujetadores en corredores. Módulo 7




Foto 11: Sustitución y reparación de bajadas de agua pluvial con tubo PVC Módulo 7



Foto 12: Sustitución de accesorios inodoro para área de baños Módulo 8

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la ODF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Esquipulas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0481-43	FECHA:	02 de diciembre de 2024



Foto 13: Sustitucion de tapaderas en baño Módulo 8







Foto 14: Sustitución de inodoro en baños . Módulo 8



Foto 15: Fabricación e instalacion de balcones para protección del aula. Módulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la O.P.F	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--