

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Independencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0494-43	FECHA:	25/04/2024



Sustitucion de Inodoro



Sustitucion de azulejo



Reparacion de sistema electrico (cable, focos, ducto electrico y accesorios)



Mejoramiento de plancha de concreto de patio



Sustitucion de piso ceramico



Reparacion de red de agua potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, especificando el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ComisIÓN DE PADRES DE FAMILIA TEJUTLA, SAN MARCOS GUATEMALA, C.A.


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejulla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Independencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0494-43	FECHA:	25/04/2024



Pintura de Muros Exteriores e Interiores



Sustitucion de Accesorios de Deposito de Agua



Mantenimiento de estructura de puerta de metal

Empty space for additional observations or photos.


Empty space for additional observations or photos.

Empty space for additional observations or photos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de Consejo de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

