



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael Pie de la Cuesta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Feria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-0507-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal.



Foto 3: Puertas. Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, aplicación de pintura).



Foto 4. Fabricación e instalación de puerta de metal en módulos.



Foto 5: Sustitución de ventana de metal por ventana de pvc.



Foto 6: Sustitución de canales y bajadas de agua pluvial de pvc.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1;  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael Pie de la Cuesta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Feria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-0507-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 7: Reparación del sistema eléctrico.




Foto 8: Puertas. Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, aplicación de pintura).



Foto 9: Mantenimiento a estructura de metal de ventana.



Foto 10: Sustitución de canales y bajadas de agua pluvial.




Foto 11: Reparación del sistema eléctrico más accesorios.



Foto 12: Instalación de pila, mantenimiento de reposadera y sustitución de chorro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPP



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael Pie de la Cuesta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Feria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-0507-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 13: Mantamiento a estufa rural.



Foto 14: Sustitución de piso de cemento liquido (por piso cerámico).



Foto 15: Sustitución de accesorios inodoro.



foto 16: Sustitución de azulejo.





Foto 17. Sustitución de pila plástica de un lavadero. (incluye sistema de drenaje y conexión de agua)



Foto 18. Pintura en muros interiores y exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

