

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael Pie de la Cuesta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Naranjo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-0508-43	FECHA:	03/10/2024



Foto 1: SE SUSTITUYÓ ESTRUCTURA SOPORTE DE METAL. VISTA PUNTO SUR.





Foto 2: SE INSTALÓ LÁMINA ALUZINC TROQUELADA CALIBRE 26. VISTA DESDE EL PUNTO ESTE.







Foto 3: SE COLOCÓ LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL. VISTA INTERNA.



Foto 4: SE COLOCÓ E INSTALÓ ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL Y LÁMINA TROQUELADA. VISTA PARTE FRONTAL.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se deben agregar las mismas en las hojas.

 Firma y sello del Presidente de la C.F.F.		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---