

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PEÑA FLOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-0510-43	FECHA:	21/05/2024



Foto 1 Cambio de lámina y capote por ingreso de agua en época de invierno



Foto 2 Cambio de chapa porque no pone ni quita llave



Foto 3 Cambio de canal de agua por deterioro del existente




Foto 4 Cambio de lámparas por poca iluminación



Foto 5 Cambio de lámina por ingreso de agua en época de lluvia




Foto 6 Cambio de chapa porque no pone ni quita llave

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
 Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público