






SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS PEREZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0016-43	FECHA:	25/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPA</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS PEREZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0016-43	FECHA:	25/09/2024



Foto 7: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 8: Sustitución inodoro



Foto 9: Mantenimiento de portones de metal



Foto 10: Reparación de tubo HG y malla galvanizada



Foto 11: Fabricación e Instalación de puertas de metal en modulos




Foto 12: Fabricación e Instalación de puertas de metal en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---