

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | Nuevo Progreso                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Sector El Tamarindo, Aldea Palin |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-12-0026-43               | FECHA:                         |                                  |



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada Aluzin calibre 26 en servicio sanitario; sustitución de estructura de soporte de madera por metal en servicio sanitario



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada Aluzin calibre 26 en aula; sustitución de estructura de soporte de madera por metal en servicio en aula



Foto 3: Sustitución de lámina por lámina troquelada Aluzin calibre 26 en cocina; sustitución de estructura de soporte de madera por metal en servicio en cocina



Foto 4: Mantenimiento de estructura de metal de ventana







Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto en cocina



Foto 6: Reparacion de bajada de agua pluvial tubo pvc 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPE |  | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo |  |
|---|---|---|---|



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | Nuevo Progreso                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Sector El Tamarindo, Aldea Palin |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-12-0026-43               | FECHA:                         |                                  |



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Mantenimiento a portones de metal



Foto 9: Sustitución de focos ahorradores plafoneras



sustitucion de



Foto 10: Reparación de cableado eléctrico



Foto 11: Sustitución de depósito de agua 1,100 litros




Foto 12: Fabricación e instalación de puerta de metal en aula

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la **COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA**



  
Firma y Sello Director Centro Educativo



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | Nuevo Progreso                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Sector El Tamarindo, Aldea Palin |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-12-0026-43               | FECHA:                         |                                  |



Foto 13: Fabricación e instalación de puerta de metal en cocina



Foto 14: Frabricación e instalación de puertas de metal en baños




Foto 15: Fabricación e instalación de puerta de rejas



Foto 16: Sustitución de estufa rural completa, incluye chimenea y plancha de metal

Foto

Foto

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Escolar Público

