

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Hutzitzil, Nuevo Progreso, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0545-43	FECHA:	12/09/2024



Foto 1: Sustitución de lamina troquelada aluzinc Calibre 26. (Aula 2)



Foto 2: Sustitución de capote y elementos de fijación. (Aula 1)



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de manera por metal (Bodega)



Foto 4: Sustitución de puerta



Foto 5: Sustitución de chapa (Puerta 1)



Foto 6: Sustitución de chapa (puerta 2)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CP 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Hutzitzil, Nuevo Progreso, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0545-43	FECHA:	12/09/2024



Fotografía 7: Mantenimiento a estructura



Fotografía 8: Sustición de balcones de Metal



Fotografía 9: Sustición de balcones de metal



Foto 10: Sustición de Balcones de metal



Foto 9: Sustición de balcones de metal



Foto 10: Sustición de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Vany Luis Jimenez*

Firma y sello del Presidente de la OEF



*Francisco*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

