



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Huitzitzil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0545-43	FECHA:	4/10/2024



Foto 1: Sustitución de lamina troquelada aluzinc Calibre 26. (Aula 2)



Foto 2: Sustitución de capote y elementos de fijación. (Aula 1)



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal (Bodega)



Foto 4: Sustitución de puerta



Foto 5: Sustitución de chapa (Puerta 1)



Foto 6: Sustitución de chapa (Puerta 2)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vicente Juan Ros

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Huitzitzil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0545-43	FECHA:	4/10/2024




Foto 7: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicaciones de pintura)



Foto 8: Sustitución de balcones de metal



Foto 9: Sustitución de balcones de metal



Foto 10: Sustitución de balcones de metal



Foto 11: Sustitución de balcones de metal






Foto 12: Sustitución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 