



Ministerio de Educación
Ecuador

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA PIÑUELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0547-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: Techo de la cocina en mal estado, estructura deteriorada, lámina oxidada y picada.



Foto 2: Ventanales de la cocina con estructura de madera y malla en mal estado y puerta sin condiciones adecuadas para cocinar.



Foto 3: Piso de la cocina en mal estado y con grietas.




Foto 4: Estufa rural de la cocina y pila en mal estado sin condiciones para ser usados por los alumnos.



Foto 5: Polletón para fuego



Foto 6: Baños unisex en estado de deterioro completamente, puertas de madera.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosario Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OEP



Rosario Ramirez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Ecuador

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA PIÑUELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0547-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: Inodoro de cemento y piso de cemento en mal estado.



Foto 2: Instalación de sanitario para niñas, puerta de metal.



Foto 3: Piso del corredor de la escuela en mal estado.



Foto 4: Puerta y ventana de aula en mal estado.



Foto 5: Ventanas de madera en mal estado



Foto 6: Ventanas en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Rosario Ramirez</p> <p>Firma y sello del Presidente de la COME FAMILIA</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	--



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA PIÑUELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0547-43	FECHA:	20/05/2024



Foto1: Puertas en mal estado, despintadas



Foto 2: Barandas despintadas y en mal estado



Foto 3: piso de aulas en mal estado




Foto 4: Deposito para agua para limpieza de baños.



Foto: falta un división en el aula para que sean dos espacios 1 para preprimaria y otro para 1ro, 2do y 3ero.



Foto 6: Pintura general en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosario Ramirez
Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público