



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Santa Anita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0025-43	FECHA:	10/09/2024



Sustitución de tomacorriente



Sustitución de Portón



Sustitución de malla, pintura de muro interior y exterior



Sustitución de pila y azulejo: pila de cocina y pila de patio



Sustitución de puertas



Sustitución de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del C.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Calidad

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Santa Anita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0025-43	FECHA:	10/09/2024




Servicios sanitarios y accesorios



Puertas



Puerta de portón



Ventanas



Reparación de Sistema Eléctrico



Reparación de Sistema Eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Santa Anita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0025-43	FECHA:	09/10/2024



Reparación de sistema eléctrico




Reparación de Sistema Eléctrico




Pintura de interior de aulas y de cocina



Pintura de exterior e interior de aulas y de cocina



Pintura de exterior e interior de aulas y de cocina



Pintura de exterior e interior de aulas y de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la **COMUNIDAD FAMILIAR**
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVA SANTA ANITA
 EL TUMBADOR SAN MARCOS


 Firma y sello del Director del Centro Educativo Público
DIRECCION
 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVA SANTA ANITA
 EL TUMBADOR SAN MARCOS