



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Nuevo Paraíso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0040-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 1: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECIONES, APLICACIÓN DE PINTURA)



Foto 2: SUSTITUCION DE VIDRIOS



Foto 3: SUSTITUCION DE CANAL DE PVC



Foto 4: REPARACION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL TUVO PVC 3




Foto 5: PINTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto 6: SUSTITUCION DE LAVAMANOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

*Ada Hinero Gabriel*

Firma y sello del Presidente



*[Signature]*

Firma y Sello Director del Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Paraíso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0040-43	FECHA:	30/09/2024




Foto 7: SUSTITUCION DE LLAVE DE MINGITORIO



Foto 8: MANTENIMIENTO DE BARANDA DE METAL



Foto 9: MANTENIMIENTO DE PORTON



Foto 10: COLOCACION DE AZULEJO



Foto 11: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA 1100 LT



Foto 12: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTÓN DE METAL DE INGRESO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

*Ada Kinora Galiel*

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



*Carla Martínez*

Firma y Sello Director/a del Establecimiento Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Nuevo Paraiso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0040-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 13: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL



Foto 14: INSTALACIÓN DE UNIDADES DE LUZ (INCLUYE INTERRUPTOR, DUCTO Y CABLE ELÉCTRICO)



Foto 15: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS



Foto 16: SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL



Foto 17: SUSTITUCION DE LAVASTRITOS (INCLUYE MEZCLARORA )



Foto 18: SUSTITUCION DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

*Ada Kinross Yalviel*

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



*[Signature]*

Firma y Sello Director del Establecimiento Público

