

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | San Marcos | MUNICIPIO: | El Tumbador |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Guapinol |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-13-0571-43 | FECHA: | 11/10/2024 |



Foto 1: mantenimiento a estructura de metal, puertas de baño



Foto 2: Sustitucion de Puertas de metal, Aulas.




Foto 3: mantenimiento a balcones de metal, aulas del centro educativo



Foto 4: Mantenimiento a estructura de metal, Ventana de Aula



Foto 5: Reparacion de Piso de torta de concreto



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores del centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

