

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Morales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0572-12-13	FECHA:	04/06/2024




FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA



Foto 2: SUSTITUCION DE LAMIINA




FOTO 3: SUSTITUION DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA DE BAÑO




FOTO 4: SUSTITUCION DE 3 PUERTAS DE METAL




FOTO 5: SUSTITUCION DE CHAPA DE PUERTA DE METAL





FOTO 6: SUSTITUCION DE CHAPA DE PUERTA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público

