



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	EL TUMBADOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0582-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 1: Mantenimiento a puertas en estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado y sujeciones, aplicación de pintura).



Foto 2: Mantenimiento a ventanas y sustitución de vidrios.



Foto 3: Pintura en muros interiores y exteriores




Foto 4: Servicios sanitarios y sus accesorios (sustitución de inodoros, sustitución de lavamanos y sustitución de mingitorio).




Foto 5: Mantenimiento a barandas de metal.



Foto 6: Mantenimiento a portones de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR			 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---	--	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	EL TUMBADOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0582-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 7. Mantenimiento a portones de metal.



Foto 8. Mantenimiento a portones de metal.




Foto 9. Reparación de sistema eléctrico (sustitución de lámparas, plafoneras, interruptores, tomacorrientes y cableado eléctrico).



Foto 10. Sustitución de estufa rural.



Foto 11. Sustitución de depósitos de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

