

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO: | San Marcos | MUNICIPIO: | El Tumbador |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Anita del Carmen Romero Vda. De Carredano | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Plan de la Gloria |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-13-0586-43 | FECHA: | 09/08/2,024 |




CUBIERTA DE LAMINA. Módulo 1 Aula 1




CUBIERTA DE LAMINA. Módulo 2 Aula 1



REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO. Aula 1 Módulo 2




REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y REPELLO DE MURO. Aula 2 Módulo 1



SANITARIO DE DAMAS. Sustitución de inodoros (tazas), lavamos, piso, drenaje, vidrios, depósito de agua, mantenimiento de puertas.

Foto 5



MODULOS DE AULAS 1Y 2. Pintura de interiores y exteriores.

Foto 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  