

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva America
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0813-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: Sustitucion de techo.




Foto 2: Sustitucion de techo




Foto 3: Sustitucion de puerta




Foto 4: Cambio de accesorios de Inodoros




Foto 5: Sustitucion de sistema electrico




Foto 6: Cambio de sistema electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
--	--	---	--