

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo San Carlos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0015-43	FECHA:	6/09/2024



foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustrucción de estructura de soporte de metal por metal



FOTO 3: Sustrucción de piso liquido por piso cerámico



FOTO 4: Instalacion de canal de metal



FOTO 5: MANO DE OBRA Instalación de estructura portante de metal



FOTO 6: MANO DE OBRA Intalación de lámina troquelada aluzinc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amelia Scuidayoc.
Firma y sello del Presidente del Consejo de Madres de Familia

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público