

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo San Carlos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0015-43	FECHA:	14/11/2024



foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustrucción de estructura de soporte de metal por metal



FOTO 3: Sustrucción de piso líquido por piso cerámico



FOTO 4: Instalación de canal de metal



FOTO 5: MANO DE OBRA Instalación de estructura portante de metal



FOTO 6: MANO DE OBRA Instalación de lámina troquelada aluzinc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Amelia Soculayer</i></p> <p>Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia</p> 	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	--