

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Cantón plan de La Lima	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON PLAN DE LA LIMA MALACATAN, SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0020-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Sustitución de lamina troquelada por lamina troquelada Aluzinc calibre 26, en Aula



Foto 2: Mantenimiento de estructura de soporte de metal, en Aula



Foto 3: 21.1. Sustitucion de vidrios, en Aula




Foto 4: 7.2. Sustitución de canal de metal, en modulo de Aulas




Foto 5: Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3" AULAS. Sustitución de soporte o pescante de metal para canal, en modulo de Aulas




Foto 6: Sustitución de inodoro, en área de Baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la COPF




Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Cantón plan de La Lima	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON PLAN DE LA LIMA MALACATAN, SAN MARCOS
CÓDIGO DEL	12-15-0020-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 7: Sustrucción de mezcladora lavamanos (contra llave, tubo de abasto, Conectores), en área de Baños



Foto 8: Sustrucción de llave en mingitorios, en área de Baños



Foto 9: Sustrucción de grifos, en área de Baños



Foto 10: Sustrucción de llave de paso, en área de Baños




Foto 11: 9.1. Mantenimiento a portones de metal, entre Aulas



Foto 12: Sustrucción de focos ahorradores, en modulo de Aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.F.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Cantón plan de La Lima	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON PLAN DE LA LIMA MALACATAN, SAN MARCOS
CÓDIGO DEL	12-15-0020-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 13 Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana, en modulo de Aulas



Foto 14: Fabricación e instalación de puerta de metal, en modulo de Aulas




Foto 15: Fabricación e instalación de puerta de metal principal en Baños



Foto 16: Fabricación e instalación de puerta de metal individual en Baños




Foto 17: Fabricación e instalación de porton de metal de Ingreso



Foto 18: Fabricación e instalación de puerta de metal de ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público