

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NORTE CAROLINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0028-43	FECHA:	6/09/2024



foto 1: Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



foto 3: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos




foto 4: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio




foto 5: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal




foto 6: Reparación de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

<p><i>Araceli Maribel Perez Esteban</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
--	--	---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NORTE CAROLINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0028-43	FECHA:	6/09/2024



foto 7: Sustitución de piso liquido por piso ceramico



foto 8: Sustitución de canal de metal Y Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"




foto 9: Pintura en muros exteriores e interiores



foto 10: Sustitucion de Azulejo



foto 11: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras



foto 12: Sustitución de focos ahorradores, Sustitución de plafoneras Y Sustitución de ducto eléctrico + accesorios

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Amelí Maribel Pérez Esteban*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIOR  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NORTE CAROLINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0028-43	FECHA:	6/09/2024




FOTO 13: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



FOTO 14: Repello en muro



FOTO 15: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



FOTO 16 : Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal




FOTO 17: Sustitución de piso de cemento liquido por piso ceramico



FOTO 18: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OP
 

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo

