

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Nueva colonia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío nNueva Colonia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0674-43	FECHA:	23/02/2024




Foto 1: Sustitución de lamina por lamkna troquolado



Foto 2: Mantenimiento de puesta de sanitarios



Foto 3: Sustitucion de canl de metal



Foto 4: sustitcion de inodod








Foto 5: sustitucion de estructura portante



Foto 6: sustitucion de bajantes de tuberfa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia 	 Firma y Sello Director Centro Educativo 
---	--