



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS**

FORMA 001-01
Versión 1

SITUACIÓN DE EFICIENCIAS DE TERMINADA:

PREVIO

CURRANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	San Marcos	MUNICIPIO	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea San Antonio El Becerro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-15-0675-43	FECHA	8/06/2024



Foto 1: Sustitución de piso cerámico debido a que se encuentra en mal estado.



Foto 2: Mantenimiento de puertas y remplazo de chapas, del Establecimiento.



Foto 3: Colocación de cerámico interior y exterior de la pila.



Foto 4: Reparación de muro perimetral debido a que se encuentra en muy mal estado.



Foto 5: Sustitución de canal de metal debido que esta en mal estado y hay partes que no tiene y el agua pluvial cae en los corredores.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

