

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1215-0697-43	FECHA:	10/06/2024



Foto1: SUSTICIÓN DE PISO CONCRETO



Foto 2: SUSTICIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA, REPELLO MURO, SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACION , SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTUTRA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN POR PISO CERÁMICO



Foto 4: SUSTITUCIÓN POR PISO CERÁMICO




Foto 5: REPELLO MURO



Foto 6: SUSTITUCIÓN POR PISO CERÁMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público